

Aktuální stav lokality (listopad 2018)

Obr. 1 – Lomová stěna se dvěma vstupy do podzemí (Foto E. Cepáková). Po zásazích provedených v roce 2016 je lomová stěna dočasně stabilizovaná, bez větších převisů zeminy a volných zvětralých kusů horniny. Vstup do podzemí je ohrazen plotem a označen bezpečnostními cedulkami.



Obr. 2 – Vstup do podzemí opatřený ocelovou mříží (Foto E. Cepáková). Zabezpečení obou vstupů je v dobrém stavu, kromě mříží jsou instalovány bezpečnostní a informační cedulky. Přístup do podzemí je volný, bez nahromaděné suti.



Obr. 3 – Ohrazení nad propadem. Vlivem eroze došlo ke zborcení jednoho z kovových sloupků (Foto E. Cepáková).



Další fotodokumentace

Obr. 4 – Předmětem ochrany přírodní památky a EVL Skalice u České Lípy je netopýr velký (*Myotis myotis*) (Foto: V. Štěpánský).



Obr. 5 – Dalším druhem, který na lokalitě pravidelně zimuje, je vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*) (Foto: V. Štěpánský).



Obr. 6 – V minulosti došlo k rozsáhlému zasypání vstupů do podzemí sutí (Foto: Z. Vitáček, říjen 2012).



Obr. 7 – Závál ve vstupní části důlního díla byl zajištěn v roce 2012 pomocí záchytného vysokopevnostního plotu. Na snímku je dále patrný propad v úrovni čelní stěny lomu, který byl zabezpečen v roce 2016 (Foto: Z. Vitáček).

