



ČESKÁ INSPEKCE
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Oblastní inspektorát Hradec Králové
Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové
tel. 495 773 111, IČ 41 69 32 05
e-mail: hk.podatelna@cizp.cz
www.cizp.cz

viz Rozdělovník

Číslo jednací:

ČIŽP/45/2025/2513

Spisová značka:

ZN/ČIŽP/45/982/2025

Místo a datum:

Hradec Králové, 7.4.2025

Oznámení o zahájení správním řízení

Česká inspekce životního prostředí (dále jen „ČIŽP“ nebo „inspekce“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ekologické újmě“), v souladu s ust. § 47 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje

že jí, byla dne 7.3.2025 doručena žádost podle § 8 zákona o ekologické újmě právnické osoby **spolek svaté místo**, se sídlem Bořivojova 832/77, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 109 32 879 (dále jen „spolek“), který je podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o ekologické újmě k podání žádosti způsobilý.

Doručením žádosti inspekci bylo v souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ekologické újmě ve spojení s § 44 odst. 1 správního řádu dne 7.3. 2025

zahájeno správní řízení

o uložení nápravných opatření dle zákona o ekologické újmě

ve věci možné ekologické újmy (ztráta podzemní vody) v souvislosti s vyhotovením průzkumného hydrogeologického vrtu D-583, který již byl vyhotoven na pozemku k.ú. Doubravice u Dvora Králové, par. č. 583, s cílem následného využití průzkumného díla na stavbu určenou k jímání podzemní vody (vrtanou studnu). Majitelem pozemku jsou dle výpisu z katastru nemovitostí fyzické osoby Bc. Horných Vlastimil a Bc. Hornýchová Baliharová Kateřina, oba bytem Doubravice 177, Doubravice. Řešitelskou organizací realizace průzkumného vrtu D-583 je Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČO 26473330, se sídlem Praha 5, U Národní galerie 478, PSČ 15600. Odpovědným řešitelem podle zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích je odborně způsobilá osoba v hydrogeologii a environmentální geologii RNDr. Ivan Koroš. O rozsahu a výsledku provedených prací byl

zpracován dokument „Doubravice u Dvora Králové, p.č. 583 – Dokumentace průzkumného hydrogeologického vrtu a návrh na stanovení odběru podzemní vody“ (Hydrogeologická společnost, s.r.o., červen 2024). Hloubení průzkumného vrtu bylo provedeno ve dnech 23. – 25. 4. 2024 pod vedením vrtmistra Michala Trömera, IČO 01803310, č.p. 414, 54362 Dolní Branná.

Dle § 2 písm. i) zákona o ekologické újmě mohou být provozovateli inspekci uložena nápravná opatření ve smyslu § 7 odst. 4 tohoto zákona k odstranění následků ekologické újmy, pokud bude v řízení prokázáno, že se jedná o ekologickou újmu, která byla způsobena činnostmi účastníka řízení.

K zahájení řízení došlo na základě těchto skutečností:

Dne 7. 3. 2025 obdržela inspekce žádost spolku nadepsanou jako „Žádost o zahájení řízení o uložení nápravných opatření dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě“. Dnem doručení této žádosti došlo podle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ekologické újmě ve spojení s ust. § 44 správního řádu k zahájení řízení o uložení nápravných opatření.

Žádost spolku poukazuje na narušení hydrogeologických poměrů a ke vzniku ekologické újmy na podzemních vodách v rámci realizace geologických prací na novém vrtu D-583 o hloubce 25 m na p.č. 583 v k.ú. Doubravice u Dvora Králové. Možná újma vznikla, dle žádosti spolku, v důsledku neodborně provedených geologických a vystrojovacích prací u nového vrtu D-538, který se nachází ve vzdálenosti ca 5 m od starého vrtu a neodborně provedené sanaci starého vrtu o hloubce 28 m.

Důsledkem těchto prací mělo dojít, dle žádosti spolku, k:

- Znečištění podzemní vody v důsledku kontaminace povrchovými vodami, neboť nový vrt není utěsněn ani obsypán.*
- Kolapsu stěn vrtu, který byl neodborně vystrojen, kdy došlo vlivem enormního tlaku při zásuvu trub do vrtu k jejich deformaci, navíc spodní trouby byly řezány flexou na místě, čímž došlo k oslabení konstrukční pevnosti vystrojení vrtu a jeho následnému zborcení ve 14,5 metrech.*
- Porušení hydrogeologické izolace mezi různými vodonosnými horizonty, což mohlo vést k hydraulickému propojení mělkých a hlubších kolektorů.*

Hlavní příčinou možné ekologické újmy je dle žádosti spolku:

- Nepřítomnost hydrogeologa RNDr. Ivana Koroše (Hydrogeologická společnost s.r.o., IČO 26473330) u geologických prací spojených s likvidací starého vrtu a hloubením nového vrtu včetně jeho vystrojování. Hydrogeolog měl řídit sanační a vrtné práce dle geologického zákona, ale svou odpovědnost nenaplnil.*
- Nedostatečné vystrojení nového vrtu D-583 – vrt není obsypán ani utěsněn, což je v přímém rozporu ČSN 75 5115 a se závěrečnou zprávou hydrogeologa, která uvádí pravý opak.*
- Kolaps vrtu v důsledku neodborné realizace – použití pažnic bez centrátorů a flexou řezaných perforovaných úseků vedlo k mechanickému oslabení vystrojení, následně v*

kombinaci s komplikacemi při zásuvu trub a použití nevhodného mechanického tlaku, což vyústilo v jeho zborcení ve 14,5 metrech.

- Nevhodná technologie sanace starého vrtu – vrt byl zasypán pouze štěrkem, přičemž údajně poslední 2–3 metry byly utěsněny bentonitem, což je zjevně nedostatečné pro zajištění hydroizolační funkce. Blízkost hloubení nového vrtu narušila tento zásyp, který mohl zapříčinit následné komplikace spojené s vystrojováním nového vrtu.

Dne 18.3.2025 byla inspekci na vědomí doručena písemnost Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, Odboru životního prostředí, č.j. MUDK-OŽP/23164-2025/ott 6973-2025 ze dne 14.3.2025 adresovaná České geologické službě, ve věci žádosti o zpracování expertního posouzení díla „Průzkumný hydrogeologický vrt D-583 na p. p. č. 583 Doubravice“, a to na jeho projekt, závěrečnou zprávu a její doplnění po dokončení průzkumu a na samotné provedení průzkumného vrtu a na likvidaci nepotřebného průzkumného vrtu.

Dnem podání žádosti spolku bylo toto řízení zahájeno a inspekce Vás tímto o této skutečnosti informuje.

K okamžiku vyhotovení tohoto oznámení byly shromážděny podklady, které tvoří ve správním řízení o nápravném opatření vedeném pod spisovou značkou ZN/ČIŽP/45/982/2025 správní spis: *viz obsah spisu*

Právo k nahlížení do správního spisu vedeného v tomto správním řízení o nápravném opatření může účastník řízení nebo jeho zástupce uplatnit v sídle ČIŽP, Oblastního inspektorátu Hradec Králové, v pracovních dnech od 9:00 do 14:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 495773417.

Podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu je účastník řízení po celou dobu správního řízení až do vydání rozhodnutí oprávněn navrhopvat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit ve správním řízení své stanovisko. Na základě těchto oprávnění se tak k řízení můžete vyjádřit či podat jiné návrhy včetně návrhů na provedení důkazů.

Přílohou tohoto oznámení je poučení o základních právech a povinnostech účastníka řízení.

Ing. Jana Štěpánková
ředitelka oblastního inspektorátu Hradec Králové
(elektronicky podepsáno)

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Hydrogeologická společnost, s.r.o., IČO 26473330, Praha 5, U Národní galerie 478
- Michal Trömer, IČO 01803310, č.p. 414, 54362 Dolní Branná
- spolek svaté místo, IČO 10932879, Bořivojova 832/77, Žižkov, 130 00 Praha 3

podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- Bc. Hornych Vlastimil , Doubravice čp. 177, 544 51 Doubravice
- Bc. Hornychová Baliharová Kateřina, Doubravice čp. 177, 544 51 Doubravice

Na vědomí:

dotčené orgány dle § 17 zákona o ekologické újmě:

- Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, Odbor životního prostředí (vodoprávní úřad)

spolek ve smyslu § 8 odst. 2 a § 8 odst. 6 zákona o ekologické újmě:

- Občanský spolek pro ochranu výšky hladiny vody studní, IČ 06689094 č.p. 5, 294 04 Dobšín

Příloha:

- Poučení účastníka řízení
- Obsah spisu